

北谷町内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【北谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
桃原中央線	北谷町町吉原489から桑江537	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別無し	一	スクールゾーンの標示 側線とカラー舗装の検討	北谷町
桃原東線	北谷町町吉原623-1から吉原628-57	急な坂道であるため、雨天時などに車両が滑る	一	車道の滑り止めを実施済み	北谷町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、施設管理課、沖縄警察署

【北玉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
謝芍中央線	北谷町町吉原976付近	自動車の交通量が多い		標示による優先道路等の明確化を検討中	北谷町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、施設管理課、沖縄警察署

【浜川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
砂辺浜川線	北谷町町浜川113付近	交通量が多く、歩道も狭いため危険		検討中	北谷町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、施設管理課、沖縄警察署

【北谷第二小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
見嘉作線	北谷町町桑江614付近	車道両側に駐車している車が多く身通りが悪い		ポストコーンの検討	北谷町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、施設管理課、沖縄警察署